

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี จัดกิจกรรม โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

นางสาวจันดา แสนสอน อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 16 ตำบลไชยบุรี อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม

สภาพบ้านก่อนดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม

- สิ่งที่ต้องการปรับสภาพ :
1. หลังคามุงสังกะสีหมดสภาพการใช้งาน รั่ว ฝุ่น
 2. ฝาบ้านและพื้นไม้เก่าผุพังพังทลายไม่ได้



สภาพบ้านหลังดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม



นางอมสิน กอยท่าแคน อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 10 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สภาพบ้านก่อนดำเนินการปรับปรุงแวดล้อม

สิ่งที่ต้องการปรับปรุง : หลังคามุงกระเบื้องหมดสภาพการใช้งาน แตกหักร่วงหล่น



สภาพบ้านภายหลังดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม



นายเกรียงไกร เจริญสรรค์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สภาพบ้านก่อนดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

สิ่งที่ต้องการปรับปรุงสภาพ : โครงหลังคา ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง พื้นบ้าน ผุพังชำรุดทรุดโทรม



สภาพบ้านภายหลังดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม

