

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลไชยบุรี

น้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา																
	หมู่ ที่๑	หมู่ ที่๒	หมู่ ที่๓	หมู่ ที่๔	หมู่ ที่๕	หมู่ ที่๖	หมู่ ที่๗	หมู่ ที่๘	หมู่ ที่๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำ การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย